


Alerte sécurité poignée de secours.

mercredi 25 février 2015

Nous avons eu connaissance récemment d'un **problème potentiel** de fabrication sur certains modèles de poignées de secours.



Les modèles de sellette concernés sont les suivants:

- Kamasutra II
- Karma II
- Module Krashbox Kuik II

Il s'agit des poignées équipées de **2 joncs ou de 3 joncs**.

Il ne s'agit que de **2 cas** remontés à ce jour, mais nous invitons tous les possesseurs de l'un des modèle de sellette répertorié ci-dessus à vérifier leur poignée de secours en suivant la **procédure** décrite ci-après.

Procédure de test :

- Saisir la poignée dans une main.
- De l'autre, tirer fermement sur les 2 joncs plastiques, l'un après l'autre.

Sur les poignées où le problème serait présent, le jonc glisserait à l'intérieur de la poignée.

Si après avoir tiré alternativement sur les joncs, ceux-ci restent en place (longueurs identiques), alors la poignée est

OK.



Si les joncs ont bougés pendant le test (longueurs inégales), contactez **Pagfly.ch** rapidement pour que nous puissions vous faire parvenir une nouvelle poignée de secours.

